

استفاده از ماشین حساب ساده محاسبه است

۱- هرگاه جسمی بدین روش مورد تحلیل قرار بگیرد دیگر نیاز به محاسبه تنش‌های داخلی جسم نیست؟

۱. تعادل استاتیکی ۲. ایزوتربوی ۳. کشسانی مطلق ۴. همگنی

۲- زمانی که Eمدول بانگ بر ابر ۱ باشد چه اتفاقی می‌افتد؟


۱. نیروی واردبر جسم باعث دوبرابر شدن طول آن می شود

۲. نیروی واردبر جسم تغییری در طول آن نمی گذارد

۳. نیروی واردبر جسم باعث چهار برابر شدن طول آن می شود

۴. نیروی واردبر جسم باعث کوچکتر شدن طول آن می شود

۳- برای تیزشان باده شده در شکل معادله ای بنویسید که بتوان با استفاده از آن مقدار خمینی (تیر رادر هر مقطع) بین دو تکیه گاه بدست آورد؟



$$y = \frac{W}{48EI} (2x^4 - x)$$

$$y = \frac{w}{48EI} (2x^4 - 3tx^2 + l^3 x) \quad \text{.}$$

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱. تیری که عرض مقطع آن ۸۰ و یا چندین برابر ضخامتش است سفت تراست و مقدار خمین آن کمتر از مقداری است که از معادله تیرهای باریک بدست می‌آید

۲. عرض زیاد در مقطع تیرها پاکت انبساط جانبی آن هامی شود و خمس آن را زیاد می کند

۳. برای بدست آوردن مقدار دقیق خمس تیر عریض پاسخ به بدست آمده را μ - 1 تقسیم می کنیم

۴۰. μ نسبت پواسیون است که برابر است با نسبت افزایش طول واحد عرض جسم به کاهش طول واحد آن

کتاب گزینه های انتخابی

۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱. اضافه کردن یک دندانه کوتاه به جسمی که تحت بار خمی است موجب افزایش تنفس می شود

۲. اضافه کردن یک دندانه کوتاه به جسمی که تحت بارخشمی است موجب کاهش تنش می شود

۳. دندانه کوتاه گشتاور اینرسی را کاهش می دهد امادر عوض فاصله محور خنثی تالیه سطح مقطع را

گلستانه کتابخانه ملی ایران - سایت: www.ensia.org - تلفن: ۰۲۱-۳۴۷۰۰۰۰

۱۰۰۰ نفر از این افراد در سیاوش ایرانی تغییری ایجاد نمی‌نمایند.

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ فشریحی:

دوس: طراحی اجزاء


شته تحصلی / کد ۵ سو: مهندسی کشاورزی (ماشینهای کار و مکانیزه) چندین خشی ۱۴۱۱۱۳۲

سی سوال: ایک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ قشریجی :

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ قشریجی:

- در شکل زیر مقطع یک تیر متکی به تکیه گاههای ساده نشان داده شده است. طول این تیر $l = 6$ است و بار 200 lb از مرکز خود تحمیل می‌کند. مدول کشسانی این تیر را برابر با $E = 15000000 \text{ psi}$ فرض کنید. در صورت حذف کردن دندانه‌های این تیر مقدار تنفس، خمسه، حقدار خواهد بود؟



5630 psi .^f

5290 psi .¹

~~4290 psi~~

4630 psi .1

۷- درسوال قبل درصورت وجود دندانه هامه‌دار جمشیل (خیز) تیر چقدر خواهد بود؟


$0.3544in$.⁴

0.1387 in. \times

0.4325 in. x

0.1714in .1

-۸- تنشی شی عرضی تر شکل زیر ادر مقطعي به فاصله $\pi/2$ از سطح فوقانی آن بددست آورید.



2852 psi .^f

2050 psi .⁵

2250 psi .⁵

2520 psi .1

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

دروس: طراحی اجزاء

روش تحلیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (ماشینهای کاربردی) چندبخشی ۱۴۱۱۱۳۲

۹- کدام گزینه نادرست است؟

۱. اگر میله تحت فشار یا ستون تحت فشار کاملا راست باشد و بار وارد برا آن کمتر از بار بحرانی و درست بر مرکز سطح مقطع آن اثر کند پدیده کمانش رخ می‌دهد

۲. با افزایش نیروی P ، میله حالت پایدار خود را از دست می‌دهد و به شکل منحنی درمی‌آید در این حالت کوچکترین باری که بتواند میله را اندکی خمیده کند بار بحرانی نامیده می‌شود

۳. بعد از ایجاد کمانش، مقدار تنفس به سرعت افزایش می‌یابد علاوه بر تنفس ناشی از فشار مستقیم یک تنفس خمشی دیگر نیز بر اثر گشتاور Py در میله بوجود می‌آید

۴. پایداری یا عدمی پنهان بوده کاملاً جدا از پدیده خمن است

۱۰- کدامیک از معادلات زیر به معادله اوپل معروف است؟


$$pe = \sqrt{s^2 - \sigma^2} \quad .2$$

$$pe = l^2 + m^2 + n^2 \quad .1$$

$$pe = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)l^2 \quad .4$$

$$pe = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \quad .3$$

۱۱- در شکل زیر عضو تھانی دارای سطح مقطع یکنواخت است و صلب فرض می‌شود. تغییر ارتفاع (افت) انتهای چپ آن را در اثر افزایش طول میله‌ها را حساب کنید؟



$$0.0395in \quad .4$$

$$0.0352in \quad .3$$

$$0.0252in \quad .2$$

$$0.0385in \quad .1$$

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰


سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

دروس: طراحی اجزاء

روش تحلیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (ماشینهای کار و مکانیزه) چندبخشی ۱۴۱۱۱۲۲

۱۲- در شکل زیر نیروی هریک از میله ها را در صورتی که $E_1 = 2E_2$ باشد حساب کنید. جرم ۲۳۰۰ kg صلب فرض شود.



$$F_2 = 5200 N \quad F_1 = 7200 N \quad .1$$


$$F_2 = 6220 N \quad F_1 = 6500 N \quad .2$$

$$F_2 = 6480 N \quad F_1 = 7200 N \quad .1$$

$$F_2 = 4800 N \quad F_1 = 3800 N \quad .3$$

۱۳- مقدار خمش تیرنشان داده شده در شکل زیر از رابطه زیر بدست می آید. مقدار و محل گشتاور خمشی ماکزیمم را پیدا کنید.

$$y = \frac{W_1}{360EI L^2} (x^6 - 5L^3 x^3 + 4L^5 x)$$



$$M = 0.039 W_1 L^2 \quad .1$$

$$M = 0.451 W_1 L^2 \quad .2$$

$$M = 0.039 E L^2 \quad .3$$

$$M = 0.0451 E L^2 \quad .4$$

۱۴- کدام گزینه نادرست است؟

۱. فولاد ۱۰۴۵۰ انمایانگر فولاد ساده با ۱۰ درصد کربن است

۲. مزیت نرم و داکتیل استحکام آن حدوداً ۴۰۰۰۰ پاندراینج مربع است

۳. رمانی که فولاد راتامای بحرانی پایین ۱۳۳۰ F گرم می کنیم یک شکل جدید از فولاده نام آستنیت پیدار می شود

۴. در دمای بالاتر از دمای بحرانی پایین، برای تمام مقادیر کربن موجود در فولاد، پرلیت تبدیل به آستنیت می شود

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

دوس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک×ومکانیز) چندبخشی ۱۴۱۱۱۳۲

۱۵- کدام گزینه در مورد ماشین راکول نادرست است؟

۱. این ماشین سریع و بدون تخریب ماده و خطای اپراتور انجام می‌گیرد
۲. از این ماشین برای اندازه گیری سختی فولاد نرم و فلزات غیرآهنی سخت استفاده نمی‌شود
۳. ماشین راکول به روش نفوذ عمل می‌کند و میزان سختی ماده مورد آزمایش رامی توان مستقیماً از روی شاخص مدرج آن خواند
۴. ماشین راکول دارای دونوع مقیاس Rc و Rb است و در مقیاس Rc از یک ساقمه فولادی $1/16\text{ in}$ به عنوان قطعه نافذ استفاده می‌کند


۱۶- کدامیک از فولادهای بی لکه زیر دارای ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل می‌باشد و در دماهای -95°C تا 450°C نسبت به خوردگی بین دانه‌ای آسیب پذیرند؟

۱. آستانیت
۲. مارتنتزیت
۳. فریت
۴. مزیت

۱۷- کدامیک از گزینه‌های زیر برای ریختن گویهای های‌دای کسینگ مناسب‌اند؟

۱. فقط آلیاژهایی که دارای نقطه ذوب نسبتاً پایین هستند (برای این عملیات مناسب‌اند)
۲. فقط آلیاژهایی که دارای نقطه ذوب نسبتاً بالایی هستند (برای این عملیات مناسب‌اند)
۳. برای ریختن قطعاتی که شکل ساده دارند مناسب‌اند
۴. برای ریختن قطعاتی که برای مقاطع بزرگ و حجمی می‌باشند مناسب‌اند

۱۸- مطابق شکل یک قلاب لباس که از جنس آلومینیوم است تحت بار 400 N (۹۱lb) علاوه‌بر قابل اتوحده از خمش در آن دیده نمی‌شود، به عبارت دیگر خمش آن اندک است. اگر در طراحی این قلاب به جای آلومینیوم از پلی کربنات استفاده شود اندازه ضخامت قلاب چقدر باید تا همان خمش آلومینیوم در آن ایجاد شود؟ (مدول کششی آلومینیوم 72 GPa و پلی کربنات (2.3 GPa))



۱۵.۲۲mm .۴

۱۰.۳۹mm .۳

۱۸.۹mm .۲

۲۲.۹mm .۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

دوس: طراحی اجزاء

روش تحلیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (ماشینهای کمک آلاتی) چندبخشی ۱۴۱۱۱۳۲

۱۹- برای اینکه بتوانند از تخریب پلاستیک در مقابل اشعه ماوراء بنفش جلوگیری کنند چه اقدامی انجام می‌دهند؟

۱. اضافه کردن مولکول های کوچک و کمپلکس مانند اکسید آنتیموان

۲. اضافه کردن پودر سرامیک مثل تیتانیوم اکسید

۳. اضافه کردن بروم یا کلر

۴. اضافه کردن دوده کربن

۲۰- کدامیک از اینگوییه های زیر پدیده ضربه را نشان می‌دهند؟

۱. نیرو + دما + گذرا

۲. نیرو + بالا + گذرا

۳. نیرو + مداوم + دما

۴. حد گسیختگی


۳. مقاومت تسلیم

۲. سیلان و لاستیک

۱. حد کشسانی


۲۱- مهندسان حد مفید بودن ماده را کدام گزینه زیر در نظر می‌گیرند؟

۱. حد گسیختگی



۲. مقاومت تسلیم

۲۲- شکل زیر دیاگرام های تنش و کرنش فولاد کم (کربن راتیوش) می دهد قسمت a و b به ترتیب کدام گزینه است؟



۱. مقاومت کششی و b تنش حد پارگی

۲. a تنش حد پارگی و b مقاومت کششی

۳. a گسیختگی و b مقاومت کششی

۲۳- آسان ترین روش برای مواد داکتیل کدام یک از تئوری های زیر است؟

۱. تئوری تنش برشی

۲. تئوری کرنشی ماکریم

۳. تئوری آشفتگی ماکریم

۴. تئوری تنش قائم ماکریم

سی سوال: ایک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ قشری: ۰

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ فشریحی:

دروس: طراحی اجزاء

۱۴۱۱۱۳۲ چندیخشی (و مکانیز) کشاورزی ماشینهای ک د د س : مهندسی

۲۴- اگر مقدار ضریب تمرکز تنیش در شکل زیر برای ۶/۰ جنس قطعه از چدن نوع ۲۵ باشد مقدار F چقدر خواهد بود؟



$$F_1 = 4.11 \quad .$$

$$F_1 = 3.06 \cdot 10^{-4}$$

$$F_{\text{eff}} = 1.06 \times$$

$$F_1 = 2.22 \pm 1$$

۲۵- پدیده سست شدن در کدام یک از اتصالات زیر بهتر اتفاق می‌افتد؟

٤. اتصالات پرسشی
 ٣. اتصالات انقلابی
 ٢. اتصالات حوشی
 ١. اتصالات برحیم

-۲۶- یک حوش نواری 6mm طول 50mm بار ثابت 13000N باشد. مقدار طول حوش تحمل می کند. مقاومت تسلیم فلز

جوش $360Mpa$ است ضریب اطمینان را پیدا کنید.

1.85 ‰

2.60 .5

3.50 -

2,94 , 1

۲۷- کدام روش از جوشکاری قسمتی از یک فلز را که براثر کار سائیده و گودشده یا یک ماده آلیاژی پرمیکنند؟

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ۱. جوشکاری اصطکاکی | ۲. سخت سازی سطح |
| ۳. جوشکاری سرد | ۴. جوشکاری با اشعه الکترونی |

-۲۸- چه تغییری در یاری‌بازارینگ باعث دویراندن عمراسی، آن می‌شود؟

۱. اگر باربلرینگ ۳۲ درصد باراولیه کاهش یابد عمر اسمی آن دوبرابر می شود
 ۲. اگر باربلرینگ ۷۹ درصد باراولیه افزایش یابد عمر اسمی آن دوبرابر می شود
 ۳. اگر باربلرینگ ۷۹ درصد باراولیه کاهش یابد عمر اسمی آن دوبرابر می شود
 ۴. اگر باربلرینگ ۳۳ درصد باراولیه افزایش یابد عمر اسمی آن دوبرابر می شود

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ بیک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

دروس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (ماشینهای کارخانی) چندبخشی ۱۴۱۱۱۳۲

-۲۹- مقدار ضریب اطمینان نقطه‌ای از جوش را که در آن مقدار تنفس بیشتر از دیگر نقاط است حساب کنید. استحکام سیلان

فلز جوش برابر 50000 psi است؟



۱.۷۸ .۴

۳.۲۵ .۳

۲.۹۵ .۲

۴.۴۴ .۱

-۳۰- طول لازم برای یاتاقان اسفنجی به قطر 1.2 in را که با سرفنت 750 rpm دوران می‌کند به دست آورید. بار وارد بربیاتاقان

برابر 50 lb و $PV = 30000$ است؟

۰.۲۶ in .۴

۰.۵۶ in .۳

۰.۴۶ in .۲

۰.۷۶ in .۱