

کد کنترل


۵۱۶

F

آزمون (نیمه‌تمرس) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه
۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه امیلاج شود مبنی است اصلاح می‌شود.
علم خمینی (ره)

مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی (کد ۲۳۳۶)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – تحقیق در عملیات – معدن کاری سطحی پیشرفته – معدن کاری زیرزمینی پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمرة منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جایه تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌شند و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داؤطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی تحقیق در عملیات - معدن کاری سطحی پیشرفته - معدن کاری زیرزمینی پیشرفته:

-۱ در یک کارخانه سنگبری برای تولید محصول A و B، از دو دستگاه برش و ساب استفاده می شود. ظرفیت اسمی و هزینه تولید هر دستگاه به صورت زیر است. تابع هدف مسئله برای تعیین تعداد بهینه تولید محصولات کدام است؟

دستگاه	ظرفیت تولید محصول A در هر ساعت	ظرفیت تولید محصول B در هر ساعت	هزینه هر ساعت
برش	۱۰	۴۰	۲۰
ساب	۲۰	۳۰	۳۰

$$\text{Min } Z = 20x_A + 30x_B \quad (۱)$$

$$\text{Min } Z = 30x_A + 70x_B \quad (۲)$$

$$\text{Min } Z = 3/5x_A + 1/5x_B \quad (۱)$$

$$\text{Min } Z = 10x_A + 40x_B \quad (۳)$$

-۲ شرکتی دو منطقه جدید را برای استخراج مواد معنی کشف کرده است. تولید سالانه این مناطق داده شده است. این شرکت نیاز به احداث کارخانه فرآوری برای مواد معدنی استخراج شده دارد. سه محل A، B و C با ظرفیت های سالانه و سرمایه اولیه مشخص برای این منظور وجود دارد. هزینه حمل هر تن ماده معدنی از هر منطقه به کارخانه فرآوری داده شده است. مسئله برنامه ریاضی حداقل سازی کل هزینه احداث کارخانه فرآوری و ارسال مواد معدنی از مناطق استخراجی به کارخانه فرآوری چند متغیر و چند محدودیت دارد؟

$$(۱) ۸ متغیر و ۵ محدودیت$$

$$(۲) ۹ متغیر و ۶ محدودیت$$

$$(۳) ۹ متغیر و ۵ محدودیت$$

-۳ در یک کارخانه زمان لازم برای تولید هر واحد محصول A نصف زمان لازم برای تولید هر واحد محصول B و دو برابر زمان لازم برای تولید هر واحد محصول C است. اگر کل زمان صرف تولید واحد B شود، می توان ۲۰۰ واحد از محصول B را ساخت. با فرض اینکه A، B و C تعداد تولید هر یک از محصولات باشد، کدام محدودیت معادل شرایط مذکور است؟

$$A + 2B + 4C \leq 800 \quad (۱)$$

$$2A + B + 4C \leq 400 \quad (۱)$$

$$2A + 4B + C \leq 800 \quad (۲)$$

$$A + 2B + 4C \leq 400 \quad (۳)$$

-۴ برای حل مسئله برنامه ریزی خطی زیر به چند متغیر کمکی نیاز است؟

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 6x_4$$

$$(۱) صفر$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

$$(۲) ۲$$

$$2x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

$$(۳) ۳$$

$$x_3 + x_4 = 6$$

$$(۴) ۶$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

-۵ مقدار بهینه تابع هدف مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر کدام است؟

$$\text{Max } Z = 2x_1 + 6x_2 + 8x_3$$

۱۰ (۱)

$$\text{s.t. } x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 20$$

۲۰ (۲)

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 10$$

۳۰ (۳)

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$$

۳۲ (۴)

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

-۶ تعداد مراحل حل مدل برنامه‌ریزی خطی با روش دو مرحله‌ای نسبت به روش M بزرگ دارای کدام شرایط است؟

۱) بسته به تعداد متغیرهای کمکی و مصنوعی متفاوت است.

۲) نسبت به روش M بزرگ یک جدول بیشتر دارد.

۳) نسبت به روش M بزرگ یک جدول کمتر دارد.

۴) از هر دو روش یکسان است.

-۷ قسمتی از جدول اول و نهایی (بهینه) یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به صورت زیر داده شده است. مقدار بهینه تابع هدف کدام است؟

	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
اولین جدول	Z	1	-4	-3			
نهایی	Z						
	x_2						
	x_1						
	s_3						0

-۸ قسمتی از جدول اول و نهایی (بهینه) یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به صورت زیر داده شده است. مقدار A کدام است؟

نهایی	Z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R.H.S
Z							0
	s_1						10
	s_2						6
x_2	Z	0	2	0	2	5	A
							122
x_1							

جدول آغازین

جدول نهایی

۷ (۱)

۹ (۲)

۱۲ (۳)

۳۴ (۴)

-۹ تابلوی نهایی زیر چه حالت خاصی را نشان می‌دهد؟

(۱) ناحیه موجه نامحدود، جواب بهینه محدود

(۲) ناحیه موجه نامحدود، جواب بهینه نامحدود

(۳) ناحیه موجه محدود، جواب بهینه محدود

(۴) ناحیه موجه محدود، جواب بهینه نامحدود

	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Z	1	0	0	2	2	12
x_1	0	1	0	0	1	4
x_2	0	0	1	-1	2	6

-۱۰ در مدل حمل و نقل زیر بعضی از جواب‌های بهینه درج شده است و می‌دانیم مقدار بهینه تابع هدف ۲۴۰ است.

		کارخانه ۱	کارخانه ۲	کارخانه ۳	کارخانه ۴	عرضه
معدن A	۳		۹		۱	
			۵		۵	10
معدن B	۱		۹		۴	
						20
معدن C	۲		۸		۶	
		۵	۵			10
تقاضا	۵		۳۰		۵	40

-۱۱ در مدل حمل و نقل زیر اگر جواب داده شده بهینه باشد، چه شرایطی برای پارامترهای a و b برقرار خواهد بود؟

	نیروگاه ۱	نیروگاه ۲	نیروگاه ۳	نیروگاه ۴	عرضه
معدن A	a	۷	۹		
		۵۰	۱۰۰	۱۵۰	
معدن B	۶	b	۵		
	۱۰۰		۱۵۰	۲۵۰	
تقاضا	۱۰۰	۵۰	۲۵۰	۴۰۰	

a = ۱۲ b = ۲ (۱)

a = ۶ b = ۸ (۲)

a = ۶ b = ۹ (۳)

a = ۱۲ b = ۸ (۴)

-۱۲ در مدل تخصیص زیر هدف تخصیص اپراتورها به ماشین‌های مختلف با حداقل هزینه است. قرار است اپراتور ۱ حتماً به ماشین ۱ و اپراتور ۲ هرگز به ماشین ۲ تخصیص نیابد. هزینه نهایی تخصیص کدام است؟

	ماشین ۱	ماشین ۲	ماشین ۳	ماشین ۴	ماشین ۵
اپراتور ۱	۱۳	۳	۱	۴	۳
اپراتور ۲	۵	۱	۳	۷	۱
اپراتور ۳	۲	۴	۲	۲	۱
اپراتور ۴	۳	۴	۱	۳	۲
اپراتور ۵	۵	۳	۴	۲	۳

۱۸ (۱)

۲۰ (۲)

۲۲ (۳)

۲۴ (۴)

-۱۳ در مدل تخصیص زیر کدام یک از حالت‌های عنوان شده در حالت بهینه امکان پذیر نیست؟

	معدن ۱	معدن ۲	معدن ۳
ماشین ۱	۱۶	۱۴	۱۳
ماشین ۲	۲۰	۱۶	۱۵
ماشین ۳	۱۸	۱۸	۱۸

(۱) ماشین ۱ به معدن ۲

(۲) ماشین ۱ به معدن ۳

(۳) ماشین ۳ به معدن ۲

(۴) ماشین ۳ به معدن ۱

-۱۴ کدام عبارت در مورد روش صفحات برش برای یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با اعداد صحیح، نادرست است؟

(۱) در هر تکرار روش به انجام روش سیمپلکس اولیه نیاز است.

(۲) در هر تکرار روش به انجام روش سیمپلکس ثانویه نیاز است.

(۳) تعداد تکرارهای روش برای بدست آوردن جواب صحیح نامشخص است.

(۴) در هر تکرار یک محدودیت به مسئله اضافه می‌شود که قسمتی از ناحیه غیرصحیح را حذف می‌کند.

-۱۵ مسئله برنامه‌ریزی با اعداد صحیح زیر را در نظر بگیرید. جواب بهینه برنامه‌ریزی خطی به صورت $Z = 7/6$ و

$x_1 = 0/8$ و $x_2 = 2/6$ است. کدام مورد جواب بهینه عدد صحیح را مشخص می‌کند؟

$$\text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + 3x_2 \geq 5$$

$$4x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1 = 1 \text{ و } x_2 = 1 \quad (1)$$

$$x_1 = 2 \text{ و } x_2 = 0 \quad (2)$$

$$x_1 = 4 \text{ و } x_2 = 0 \quad (3)$$

$$x_1 = 3 \text{ و } x_2 = 1 \quad (4)$$

و هر دو صحیح

-۱۶ با توجه به مدل بلوکی اقتصادی شکل زیر، در صورتی که محدوده بهینه روباز با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویا و

با شبیب ۱:۱ طراحی شود، تعداد بلوک‌ها در محدوده نهایی و همچنین ارزش آنها به ترتیب کدام است؟

-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳
-۳	-۳	-۳	۸	-۳	-۳	۴	-۳
-۳	-۳	۱۵	-۳	۵	۱۵	-۳	-۳

(۱) ۹ و ۲

(۲) ۹ و ۴

(۳) ۱۶ و ۴

(۴) ۱۷ و ۶

-۱۷ با توجه به مدل بلوکی اقتصادی شکل زیر، در صورتی که محدوده بهینه روباز با استفاده از روش محروم شناور و با

شبیب ۱:۱ طراحی شود، چند محدوده بهینه به دست می‌آید؟

-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳
-۳	-۳	-۳	۸	-۳	-۳	۴	-۳
-۳	-۳	۱۵	-۳	۵	۱۵	-۳	-۳

(۱) دو محدوده بهینه به ارزش ۲ و ۶

(۲) یک محدوده بهینه به ارزش ۶

(۳) یک محدوده بهینه به ارزش ۲

(۴) دو محدوده بهینه به ارزش ۶ و ۱۱

- ۱۸- مدل وریوگرام در یک کانسار به صورت زیر است. در صورتی که عیار ماده معدنی در نقاط A و B به ترتیب برابر ۱۰ و ۵ درصد باشد، عیار ماده معدنی در نقطه P با روش کربجینگ چند درصد است؟ (طول PA برابر ۱۶ و طول PB برابر ۲۲ متر است).

$$\gamma(h) = 4 + 0.5h \quad h \leq 40$$

$$\gamma(h) = 24 \quad h \geq 40$$

A ————— P ————— B

۶/۵ (۱)

۷/۵ (۲)

۸ (۳)

۸/۵ (۴)

- ۱۹- عیار نمونه‌ها در یک مدل بلوکی بر حسب گرم بر تن در شکل الف نشان داده شده است. در صورتی که از روش تنبیک ترین نقاط برای تخمین عیار بلوک‌ها استفاده شود با توجه به اطلاعات زیر سود واقعی چند واحد پول است؟ (عیار واقعی بلوک‌ها در شکل ب نشان داده شده است).

۳	۱۰	۸
•	•	•
۴	۲	۷
•	•	•

الف

۲	۸	۶
۹	۷	۴

ب

عیار حد سریع سری ۵ گرم بر تن
سود هر واحد عیار بالاتر از عیار حد سریع سری

هزینه برداشت هر بلوک باطله ۲۰۰ واحد پول

۱۰۰ واحد پول

۶۰۰ (۱)

۹۰۰ (۲)

۱۲۰۰ (۳)

۱۶۰۰ (۴)

- ۲۰- ارزش محدوده بهینه نهایی با روش کورو بووف و با تسبیب ۱: ۱ در مدل بلوکی اقتصادی زیر کدام است؟

-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳	-۳
-۳	-۳	-۳	-۳	۶	-۳	-۳
-۳	-۳	۱۲	-۳	۱۲	-۳	-۳

- ۲۱- اگر در یک معدن روباز قیمت ماده معدنی و هزینه‌ها به ترتیب ۲ و ۶ برابر شود، نسبت باطله برداری سریع سری چند برابر می‌شود؟

$\frac{1}{3}$ (۱)

۳ (۲)

$\frac{1}{3}$ کمتر از (۳)

$\frac{1}{3}$ بیشتر از (۴)

- ۲۲- واریانس نمونه‌ها در یک کانسار برابر ۲۱ مجذور درصد و واریانس بلوک‌هایی به ابعاد $20 \times 15 \times 10$ متر در کانسار برابر ۱۳ مجذور درصد است. واریانس نمونه‌ها در بلوک چند مجذور درصد است؟

۸ (۱)

۱۳ (۲)


۱۵ (۳)

۱۷ (۴)

- ۲۳ - کدام مورد درست است؟

- (۱) در روش ۱:۱ در مدل های بلوکی به ابعاد یکسان، زاویه شیب ۴۵ درجه در همه جهات به دست می آید.
- (۲) در روش وانگ و سویم ابتدا مخروط دارای کمترین عیار متوسط به عنوان فاز آخر جدا می شود.
- (۳) روش مخروط شناور ۲ قادر است در همه مدل ها محدوده بهینه واقعی را محاسبه نماید.
- (۴) در روش های وانگ و سویم و گرشون از مخروط استخراجی رو به بالا استفاده می شود.

- ۲۴ - در شکل زیر عیار و طول نمونه ها در یک گمانه اکتشافی نشان داده شده است. این گمانه به ۵ کامپوزیت ۱۰ متری تقسیم شده است، عیار متوسط کامپوزیت سوم از بالا چند درصد است؟



(۱) ۴/۶

(۲) ۶/۴

۷/۳

(۴)

- ۲۵ - واریانس خطای تخمین عیار بلوک ها، در مدل بلوکی به کدام عامل بستگی ندارد؟

(۱) اندازه بلوک

(۲) عیار نمونه ها

(۳) موقعیت نمونه ها نسبت به هم دیگر

- ۲۶ - در یک کانسار مس پوفیری هزینه های ذوب، پالامیش و ارسال محصول نهایی در حال حاضر ۲۰٪ قیمت محصول نهایی را تشکیل می دهد. در صورتی که تمام عوامل و هزینه ها ثابت باقی بماند و فقط به طور ناگهانی قیمت محصول نهایی دوباره شود، عیار حد آستانه اقتصادی چند برابر قابلی خواهد شد؟

(۱) $\frac{2}{3}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{4}{9}$

(۴) $\frac{1}{3}$

- ۲۷ - در صورتی که محدوده بهینه مدل رویاز در یک مقطع قائم از کانساری به صورت شکل زیر باشد (اعداد بالا شماره بلوک و اعداد پایین عیار ماده معدنی در بلوک) و برنامه ریزی تولید برای ۴ فاز با روش گرشون انجام شود، کدامیک از بلوک ها در فاز سوم استخراج می شوند؟

۱	۲	۳	۴	۵	۶	
۵	۳	۴	۷	۱	۲	
۷	۸	۹		۱۰		
۴	۵	۶		۳		
۱۱	۱۲					
۷	۹					


(۱) ۱ و ۷ و ۸

(۲) ۵ و ۹ و ۱۰

(۳) ۱۰ و ۶ و ۱

(۴) ۱۰ و ۶ و ۲

-۲۸- عیار ماده معدنی در نقاط A، B و C به ترتیب برابر ۸٪، ۷٪ و ۳٪ و همچنین ابعاد بلوک‌ها ۲۰ متر در ۲۰ متر است. عیار متوسط ماده معدنی در بلوک ۶ (شکل زیر)، با استفاده از روش مثلثی با درون‌یابی خطی چند درصد است؟




۱) ۶

۲) ۶,۶۵

۳) ۷

۴) ۷,۵۵

-۲۹- با توجه به شکل زیر، درصورتی که عیار ماده معدنی در نقطه P با استفاده از عیار ماده معدنی در نقاط A، B و C با سه روش عکس فاصله، عکس محدود فاصله و نزدیکترین نقاط تخمین زده شود، کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد ضریب وزنی نمونه B واقع در نقطه B درست است؟ ($CP = 30\text{ m}$ ، $BP = 10\text{ m}$ ، $AP = 20\text{ m}$)



ضریب وزنی نمونه B به روش عکس فاصله

ضریب وزنی نمونه B به روش عکس محدود فاصله

ضریب وزنی نمونه B به روش نزدیکترین نقاط


$$\lambda_{B1} = \lambda_{B2} = \lambda_{B3} \quad (1)$$

$$\lambda_{B1} > \lambda_{B2} > \lambda_{B3} \quad (2)$$

$$\lambda_{B2} > \lambda_{B1} > \lambda_{B3} \quad (3)$$

$$\lambda_{B3} > \lambda_{B2} > \lambda_{B1} \quad (4)$$

-۳۰- درصورتی که از عیار ماده معدنی در نقاط A، B و C برای تخمین عیار نقطه X استفاده شود، عیار نقطه X با روش عکس محدود فاصله کدام است؟




$$g_X = \frac{4}{\gamma} g_A + \frac{1}{\gamma} g_B + \frac{2}{\gamma} g_C \quad (1)$$

$$g_X = \frac{4}{\gamma} g_A + \frac{2}{\gamma} g_B + \frac{1}{\gamma} g_C \quad (2)$$

$$g_X = \frac{10}{17} g_A + \frac{4}{17} g_B + \frac{3}{17} g_C \quad (3)$$

$$g_X = \frac{10}{17} g_A + \frac{5}{17} g_B + \frac{2}{17} g_C \quad (4)$$

-۳۱- در یک بلوک ماده معدنی به ابعاد $200\text{ m} \times 40\text{ m}$ (نمای بالا)، اگر RMR اصلاح شده 50 باشد، با توجه به نمودار لابسجر، روش استخراج مناسب کدام است؟



۱) انبارهای

۲) تخریب بلوکی

۳) کندن و پرکردن

۴) استخراج از طبقات فرعی

- ۳۲- در بحث جريان ثقلی مواد و ایجاد بیضوی های سست شدگی و تخلیه، خروج از مرکز این بیضوی ها با کدام یک از عوامل زیر رابطه مستقیم دارد؟

(۱) قابلیت تحرک مواد، ارتفاع جريان ثقلی، وزن مخصوص مواد

(۲) ارتفاع جريان ثقلی، وزن مخصوص مواد، اندازه متوسط سنگ ها

(۳) قابلیت تحرک مواد، اندازه متوسط سنگ ها، وزن مخصوص مواد

(۴) قابلیت تحرک مواد، ارتفاع جريان ثقلی، اندازه متوسط سنگ ها

- ۳۳- در بحث جريان ثقلی مواد، کدام یک از پارامترهای هندسی زیر برای بیضوی های سست شدگی و استخراج برابر است؟

(۱) حجم

(۲) عرض

(۳) ارتفاع

(۴) خروج از مرکز

- ۳۴- کدام یک از عوامل زیر باعث کمتر شدن خروج از مرکز بیضوی استخراج در روش تخریب در طبقات فرعی می شود؟

(۱) مواد چسبنده و رطوبت

(۲) مواد با وزن مخصوص بالا

(۳) مواد آگردی با سطح صاف

- ۳۵- در روش نمودار پایداری در طراحی کارگاه های باز، در چه زاویه ای بین درزه و جبهه کار ضریب B کمترین مقادیر را خواهد داشت؟

(۱) ۳۰ درجه

(۲) ۴۵ درجه

(۳) ۹۰ درجه

- ۳۶- در روش نمودار پایداری در طراحی کارگاه های باز، کدام یک از موارد زیر منظور شده است؟

(۱) شعاع هیدرولیکی و عدد پایداری MRRM

(۲) شعاع هیدرولیکی، عدد پایداری و MRRM

- ۳۷- در رد بندی سقف معادن زغال سنگ (CMRR)، کدام یک از عوامل زیر در انتظار گرفته شده است؟

(۱) لایه بندی، حساسیت به رطوبت، ناپیوستگی ها

(۲) مقاومت فشاری تک محوره، لایه بندی، ناپیوستگی ها

(۳) مقاومت فشاری تک محوره، حساسیت به رطوبت، لایه بندی

(۴) مقاومت فشاری تک محوره، حساسیت به رطوبت، ناپیوستگی ها

- ۳۸- در محاسبه امتیاز سقف در معادن زغال سنگ (CMRR)، امتیاز پارامتر حساسیت به رطوبت در بهترین حالت مربوط به چه نوع سنگ هایی است و مقدار آن کدام است؟

(۱) سنگ های غیر حساس - ۱۵

(۲) سنگ های به شدت حساس - صفر

(۳) سنگ های غیر حساس - ۲۵

(۴) سنگ های به شدت حساس - ۵۰

- ۳۹- در یک توده معدنی عیار متوسط ماده معدنی ۱ درصد است که ماده معدنی پس از تغليظ به کنسانتره ۲۸ درصد تبدیل می شود. درصد بازیابی واحد تغليظ ۸۰٪ و میزان ترقیق (مخلوط شدن باطله با ماده معدنی) ۳۰ درصد است. برای تولید یک تن کنسانتره چند تن ماده معدنی باید استخراج شود؟

(۱) ۲۵

(۲) ۵۰

(۳) ۶۰

(۴) ۷۵

- ۴۰- در یک معدن طلا با ظرفیت فراوری ۴۰۰ هزار تن در سال، تحلیل‌های اقتصادی برای دو حالت ترقیق ۱۵ درصد و ۲۰ درصد به شرح جدول زیر انجام شده است. محاسبات در کدامیک از ردیف‌ها خیرمنطقی است؟

ترقیق٪ ۲۰	ترقیق٪ ۱۵		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تناز فراوری شده در سال	(۱) درآمد سالانه
۰,۲۶۹	۰,۲۰۴	عيار متوسط پس از ترقیق	(۲) درصد بازیابی کارخانه
۹۵	۹۴	درصد بازیابی کارخانه	(۳) تناز فراوری شده در سال
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمد سالانه	(۴) عیار متوسط پس از ترقیق

- ۴۱- در طراحی پایه در لایه‌های شبیدار نسبت به لایه‌های افقی کدام عبارت درست است؟


- (۱) در طراحی پایه‌ها در لایه‌های افقی، تنش‌های قائم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در طراحی پایه در لایه‌های شبیدار علاوه‌بر تنش‌های قائم، تنش‌های افقی هم در نظر گرفته می‌شود.
- (۲) در طراحی پایه‌ها در لایه‌های افقی، تنش‌های افقی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در طراحی پایه در لایه‌های شبیدار علاوه‌بر تنش‌های افقی، تنش‌های قائم هم در نظر گرفته می‌شود.
- (۳) در طراحی پایه‌ها در لایه‌های شبیدار، تنش‌های قائم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در طراحی پایه در لایه‌های افقی علاوه‌بر تنش‌های قائم، تنش‌های افقی هم در نظر گرفته می‌شود.
- (۴) در طراحی پایه‌ها در لایه‌های شبیدار، تنش‌های افقی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در طراحی پایه در لایه‌های افقی علاوه‌بر تنش‌های افقی، تنش‌های قائم هم در نظر گرفته می‌شود.

- ۴۲- لایه‌ای کم شبیب به ضخامت $2/5$ متر در عمق 500 متری از سطح زمین قرار دارد و برای استخراج به روش جبهه کار طولانی با طول جبهه کار 200 متر آماده سازی می‌شود. میزان تغییر طول نسبی سازه در سطح زمین در

اثر نشست از رابطه $S_{\max} = \frac{S_{\max}}{h}$ حداکثر نشست ممکن و h عمق لایه) محاسبه می‌شود. اگر ضریب نشست 0.8 باشد، ساختمانی به طول 100 متر، در شرایط نشست کامل حداکثر چند سانتی متر تغییر طول خواهد داد؟

- (۱) $22/5$
 (۲) $25/2$
 (۳) 32
 (۴) 40

- ۴۳- کدام منحنی، توزیع تنش در پایه را طبق روش سطح تأثیر در طراحی پایه‌ها نشان می‌دهد؟



- I (۱)
 II (۲)
 III (۳)
 IV (۴)

۴۴ - لایه‌ای به روش اتاق و پایه با پایه‌های مستطیل‌شکل استخراج می‌شود. طول و عرض پایه‌ها به ترتیب ۱۶ و ۹ متر و طول و عرض اتاق‌ها به ترتیب ۸ و ۶ متر است. حداکثر نسبت استخراج مورد انتظار در این معدن چند درصد خواهد بود؟

- (۱) ۲۵
- (۲) ۴۰
- (۳) ۶۰
- (۴) ۷۵

۴۵ - در کدام یک از روش‌های پُرکردن، هزینه عملیاتی بیشتر است؟

- (۱) پُرکننده سیمانی خمیری یا دوغابی
- (۲) پُرکننده دوغابی
- (۳) پُرکننده سنگی
- (۴) پُرکننده خمیری